## Holtest (孔径千分尺)

简单准确测量内径尺寸


### ABSOLUTE Borematic 568 系列 — ABSOLUTE 快速孔径千分尺 SBM-CX

- 数显快速型,利用杠杆操作的内径测量仪, 能够简便快速地进行测量。
- 钛涂层的量爪提供优质的耐用性和耐冲击性,并能让仪器测量到盲孔的底部。
- 三爪接触测头保证可以获得高度可重复的测量数据。
- 绝对型线性编码器能够避免超速误差。



- GO/NO-GO 判断功能。
- 双保持功能按钮,最佳定位,保证优良的可操作性。
- 330° 可旋转型显示屏装置,能够从任何角度读取数值。
- 能测量盲孔底部。

测量范围	L3	L4	L <sub>5</sub>
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6 - 12	2 以下	_	2.5
12 - 20		5.6	3.5
20 - 30	0.3 以下	8.3	5.2
30 - 50		13	10
50 - 125		17	14



•添加可选接杆可测量深孔。



接长杆(选件)

- ●数字输出端口可组入统计过程控制和网络化测量系统。(详细信息参见 A-3 页)
- 接口输入工具可将测量数据转为键盘信号,然后直接输入现成的电子表格软件的单元格,比如 Excel。(详细信息参见 A-5 页)
- 可更换测头的孔径干分尺可提供部分套装和 全部套装选择。
- •关于环规的详情。(详细信息参见 C-47 页)。

## ●大型号液晶显示屏 ● 三个大按钮

大型号液晶显示屏可显示 11mm 字符,该字符的面积是现有产品 (显示 8.5mm 字符)字符面积的 1.5倍,从而测量值极易读取。



流行的三大按钮设计,就像用在 ABS ID-N/ID-B 防冷劫液数显指示表上的一样,使按钮和操作变得更容易。





测量仪器附带检查成绩书 详细信息参见 U-12 页

ARS (详细信息参见 K页)

#### 规格

分辨率: 0.001mm 显示屏: LCD 反应速度: 无限制

电池: SR44 (1 个), **938882** 用于数显显示(标准附件)

电池寿命:大约可连续使用5,000小时位置检出方式:静电电容式绝对编码器



#### 功能

GO/NO-GO 判断功能 GO/NO-GO 判断放大显示 2 点预设 零点设置 保留数据,错误报告 电池低电压警报 数据输出 功能锁 330°旋转显示屏

更多关于定制产品详情, 详细信息参见 C-49

#### 选件

更多详细信息参见 A-23 页 USB Input Tool (2m): 06AFM380F U-WAVE-T 连接电缆 02AZD790F (160mm) 02AZE140F: 脚踏开关用

#### ●功能锁定

设置功能锁定可以防止由于疏忽改变预置功能的设置,保证测量结果的可靠性。





### 规格

単体


货号	型号 W	测量范围 * <sup>2</sup>	精度*1 重量	导芯目 *7	选位	±*2
贝丂	空写	测重氾固 **		里里	接长杆	SPC 电缆
568-361	SBM-8CX	6 - 8mm		480g	050000	
568-362	SBM-10CX	8 - 10mm		10Ea	952322 (100mm)	
568-363	SBM-12CX	10 - 12mm	±5µm (最大差值 5µm)	485g		
568-364	SBM-16CX	12 - 16mm		475g	952621	
568-365	SBM-20CX	16 - 20mm		480g	(150mm)	905338 (1m)
568-366	SBM-25CX	20 - 25mm	±6μm (最大差值 6μm)	540g	<b>952622</b> (150mm)	
568-367	SBM-30CX	25 - 30mm		555g		
568-368	SBM-40CX	30 - 40mm		565g		
568-369	SBM-50CX	40 - 50mm		610g		
568-370	SBM-63CX	50 - 63mm		730g		(2m)
568-371	SBM-75CX	62 - 75mm		740g		
568-372	SBM-88CX	75 - 88mm		790g	952623	
568-373	SBM-100CX	87 - 100mm		800g	(150mm)	
568-374	SBM-113CX	100 - 113mm		900g		
568-375	SBM-125CX	112 - 125mm		910g		

<sup>\*1</sup> 不包括量化误差

注:精度:整个测量面测量到的值。

最大差值:精度范围内最大值和最小值之差。 环规为选件。

## 尺寸



<sup>\*2</sup> 使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)。

# Holtest (孔径千分尺)

简单准确测量内径尺寸

## ABSOLUTE Borematic 568 系列 — ABSOLUTE 快速孔径千分尺 SBM-CX

#### 经济型套装 (可更换测头)

货号	型号	测量范围	套装内容
568-924	SBM-12CXST	6 - 12mm	显示装置 1 个 测头 6 - 8mm 1 个 8 - 10mm 1 个 10 - 12mm 1 个 附件 1 个 环规(ø8, ø10) 各 1 个 扳手 3 个
568-925	SBM-25CXST	12 - 25mm	显示装置 1 个 测头 12 - 16mm 1 个 16 - 20mm 1 个 20 - 25mm 1 个 附件 2 个 环规(ø16, ø20) 各 1 个 扳手 2 个
568-926	SBM-50CXST	25 - 50mm	显示装置 1 个 测头 25 - 30mm 1 个 30 - 40mm 1 个 40 - 50mm 1 个 附件 1 个 环规 (ø30, ø40) 各1 个 扳手 2 个
568-927	SBM-100CXST	50 - 100mm	显示装置 1 个 测头 50 - 63mm 1 个 62 - 75mm 1 个 75 - 88mm 1 个 87 - 100mm 1 个 附件 1 个 环规(ø62, ø87) 各 1 个 扳手

#### 标准套装 (不可更换测头)

货号	型号	测量范围	套装内容
568-955	SBM-12CXFST	6 - 12mm	本体 6 - 8mm 1 个 8 - 10mm 1 个 10 - 12mm 1 个 环规(ø8, ø10) 各 1 个 扳手 3 个
568-956	SBM-25CXFST	12 - 25mm	本体 12 - 16mm 1 个 16 - 20mm 1 个 20 - 25mm 1 个 环规(ø16, ø20) 各 1 个 扳手
568-957	SBM-50CXFST	25 - 50mm	本体 25 - 30mm 1 个 30 - 40mm 1 个 40 - 50mm 1 个 环规(Ø30, Ø40) 各1 个 扳手 2 个
568-958	SBM-75CXFST	50 - 75mm	本体 50 - 63mm 1 个 62 - 75mm 1 个 环规(ø62) 1 个 扳手 2 个
568-959	SBM-100CXFST	75 - 100mm	本体 75 - 88mm 1 个 87 - 100mm 1 个 环规(ø87) 1 个 扳手 2 个





568-924 SBM-12CXST



568-926 SBM-50CXST



568-955 SBM-12CXFST



568-957 SBM-50CXFST



568-959 SBM-100CXFST

