### 选件

指示表表体防护盖: 21DZA000 (详细信息参见 C-45 页)

#### 推荐使用的指针式指示表

2046SB: 指示表 (分度值: 0.01mm) 2109SB-10: 指示表 (分度值: 0.001mm)

# 快测外径表 201 系列 **DSG**

•用于在加工过程中对圆柱和轴的直径进行快速 GO/±NG 判断和测量。

•宽大(13.5x12mm)、平面硬质合金测砧。

●测砧缩进范围: 2mm。 测砧定位范围: 25mm。 ●调整螺母:调节测量范围。

●锁紧:锁紧螺母。

•测砧平行度: 1μm。 •指示表的稳定性: 2µm 以下(不包括指示表的稳定性)。

•指针式指示表和防护盖是选件。另外,一些指针式指示 表和防护盖也不能用于指针式卡规。在使用未推荐指 示表时,请与三丰公司联系。



注:指示表和防护盖为选件。

## 规格

货号	型号	测量范围	平行度	测力	推荐使用的指针式指示表 (选件)
201-101	DSG-25	0 - 25mm	5μm	15N±3N	<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-102	DSG-50	25 - 50mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-103	DSG-75	50 - 75mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-104	DSG-100	75 - 100mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-105	DSG-125	100 - 125mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-106	DSG-150	125 - 150mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-107	DSG-175	150 - 175mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-108	DSG-200	175 - 200mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-109	DSG-225	200 - 225mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-110	DSG-250	225 - 250mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-111	DSG-275	250 - 275mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)
201-112	DSG-300	275 - 300mm			<b>2046SB</b> (0.01mm 读数值), <b>2109SB-10</b> (0.001mm 读数值)

<sup>\*1:</sup> 测力是指在安装指示表之前存在的力,同时确定测杆从静止位置缩进 1mm 的点。

## 尺寸



